

Безопасность на объекте под контролем работников МЧС

Работниками инспекции надзора и профилактики Гомельского городского отдела по чрезвычайным ситуациям проводятся мониторинги состояния пожарной безопасности субъектов хозяйствования, мест с массовым пребыванием людей, объектов деревообработки на территории города.

Результаты мониторингов объектов показали, что есть нарушения законодательства о пожарной безопасности, которые надо устранить для повышения уровня противопожарной защиты.

В обществе с дополнительной ответственностью «ИМВК» не организована подготовка работников по программам пожарно-технического минимума, не определены для складских и производственных помещений категории по взрывопожарной опасности в соответствии с критериями, определяемыми Министерством по чрезвычайным ситуациям, не определено необходимое количество и тип первичных средств пожаротушения, не переработаны планы эвакуации людей при пожаре (условные обозначения «Вы находитесь здесь», телефоны вызова пожарных подразделений и пр.), допущено размещение (установка) сооружений складского и производственного назначения без соблюдения противопожарных разрывов и наличия проектной и эксплуатационной документации, монтаж (подключение) электрооборудования в помещениях не выполнено с соблюдением требований предусмотренных паспортами (руководствами) на электрооборудование (подключение электроприборов выполнено с использованием сетей времянок, в розетки без заземления и пр.), не обеспечена уборка территории от горючих отходов, помещения здания в полном объеме не оборудованы системой оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией, помещения здания в полном объеме не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией и системой пожаротушения, не установлены противопожарные двери с требуемым пределом огнестойкости (сертифицированные) для отделения производственных помещений от бытовых, а также для разделения помещений различной категории по взрывопожарной и пожарной опасности; не заполнены (заделаны) на всю толщину зазоры в строительных конструкциях в помещениях, образуемые при пересечении их инженерными коммуникациям.

В обществе с ограниченной ответственностью «ТринитиАвтоЛюкс» не обеспечена работоспособность и исправность средств противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, противопожарного водоснабжения), помещения технического обслуживания

и ремонта автотранспортных средств и окрасочной, сушильной камеры не оборудованы автоматической установкой пожаротушения, не организована подготовка работников по программам пожарно-технического минимума, отсутствует стенд с информацией о пожарной безопасности, пути эвакуации и эвакуационные выходы не обозначены указательными знаками пожарной безопасности, не проведена проверка состояния внутреннего противопожарного водоснабжения в порядке, определяемом Министерством по чрезвычайным ситуациям, не организована разработка инструкции по пожарной безопасности в соответствии с требованиями «Общих требований пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования» утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь № 7, система передачи извещений о ЧС на пункт диспетчеризации пожарной автоматики МЧС находится в неработоспособном состоянии, не обеспечено плотное самозакрывание дверей лестничной клетки, отделка стен коридора второго этажа выполнена из материала с неизвестными пожарно-техническими показателями, самовольно пристроенное помещение гаража площадью 137 м² эксплуатируется без разработанной в установленном порядке проектной и эксплуатационно-технической документацией, помещение гаража площадью 137 м² не оборудовано системой пожарной сигнализации.

В закрытом акционерном обществе «Новый принцип» не проведена проверка состояния внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения в порядке, определяемом Министерством по чрезвычайным ситуациям, не организована подготовка работников по программам пожарно-технического минимума, стенд с информацией о пожарной безопасности не обновлен, не организована разработка инструкции по пожарной безопасности в соответствии с требованиями «Общих требований пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования» утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь № 7, в процессе эксплуатации здания допущено перепрофилирование помещения венткамеры площадью 17,4 м² под серверную не предусмотренную эксплуатационно-технической документацией, в процессе эксплуатации здания допущено перепрофилирование помещения венткамеры площадью 22,8 м² под компрессорную не предусмотренную эксплуатационно-технической документацией.

При проведении мониторинга **гаражно-строительного потребительского кооператива №7 Советского района города Гомеля**

выявлен факт эксплуатации отопительного прибора (котла на твердом виде топлива) не промышленного (заводского) изготовления.

В общежитие **жилищно-коммунальных услуг открытого акционерного общества «Гомельпромстрой»** не обеспечена возможность открывания дверей на путях эвакуации изнутри без помощи ключа.

При проведении мониторингов не выявлены нарушения в общежитии филиала государственного института повышения квалификации «ГАЗ ИНСТИТУТ», учреждении образования «Гомельский государственный детский дом», автозаправочной станции №52 иностранного общества с ограниченной ответственностью «Газпромнефть-Белнефтепродукт», автозаправочной станции №65 иностранного общества с ограниченной ответственностью «Газпромнефть-Белнефтепродукт».

При повторных мониторингах установлено, что ранее предложенные к исполнению мероприятия устранены: общество с дополнительной ответственностью «Олга Трейд», государственное учреждение образования «Средняя школа № 38 г. Гомеля», открытом акционерном обществе «Медик», обществе с ограниченной ответственностью «Авто-ПМЖ».

По результатам проведенных первичных мониторингов руководителям объектов направлены рекомендации для устранения выявленных нарушений. После истечения сроков выполнения предложенных мероприятий будет проведен повторный мониторинг объектов. В отношении руководителей и должностных лиц тех объектов, на которых не устранены нарушения, указанные в ранее направленных рекомендациях, начат административный процесс.

В ходе проведения мониторингов работниками МЧС проводятся выступления в трудовых коллективах, где каждый может задать интересующие его вопросы по обеспечению пожарной безопасности не только на производстве, но и в быту. Также напоминают руководителям объектов, что один из факторов залога успешного функционирования объекта – это обеспечение пожарной безопасности, как в самих зданиях, так и на прилегающей территории.



